





















LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² | POVRCHY | | | STROP | POZNÁMKA |
|-------|-----------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | OZ | PODLAHA | ZDI | | |
| 101 | RESPIRIUM | 31,50 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 102 | CHOĐBA | 80,97 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | keram. obklad výšky 2100 mm |
| 103 | WC MUŽI | 12,97 | P2 | keramická dlažba | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | keram. obklad výšky 2100 mm |
| 104 | WC ŽENY | 14,65 | P2 | keramická dlažba | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | keram. obklad výšky 2100 mm |
| 105 | UKLIDOVÁ KOMORA | 1,46 | P2 | keramická dlažba | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | keram. obklad výšky 2100 mm |
| 106 | SKLAD | 22,07 | P3 | keramická dlažba | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | bolek 70 mm |
| 107 | UCEBNA | 71,90 | P1,4 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 108 | SKLAD | 26,89 | P3 | keramická dlažba | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | bolek 70 mm |
| 109 | UCEBNA | 64,71 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 110 | UCEBNA | 69,42 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 111 | UCEBNA | 71,24 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 112 | SKLAD | 19,74 | P3 | keramická dlažba | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | bolek 70 mm |
| 113 | UCEBNA | 48,85 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 114 | UCEBNA | 48,21 | P1,4 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 115 | KABINET | 16,68 | P1 | lamino parkety | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | děrování láta |
| 116 | SCHODIŠTE | 18,74 | P3 | keramická dlažba bezop. materiál | oprava omítky | podhled KNAUF D112 | bolek 70 mm |
| | CELKEM: | 920,11 | | | | | * v lžních deskách SDK-GKB 12,5 mm lžli |

LEGENDA MATERIÁLŮ

| | |
|---|---|
|  | STAVACÍ KONSTRUKCE |
|  | CHYBĚ JAKÉ ZDOK-40/46 |
|  | PRÁČKA NA VÁLTO VCVS |
|  | WIEBERGER POKROTHEN 44 P-0 |
|  | Pd 4062/47238 IN VÁLTO VCVS |
|  | WIEBERGER POKROTHEN 77,5 P-0 |
|  | Pd 17967/23238 IN VÁLTO VCVS |
|  | WIEBERGER POKROTHEN 11,5 P-0 |
|  | Pd 11849/47238 IN VÁLTO VCVS |
|  | WIEBERGER POKROTHEN 6,5 P-0 |
|  | Pd 6567/23238 IN VÁLTO VCVS |
|  | WIEBERGER POKROTHEN 30 8ku |
|  | Pd 46030x113 IN VÁLTO VCVS |
|  | SADROKAROTOVÁ PŘEDSTĚNA PRO ZEDBOUVANÍ MADŽEK S WC |
|  | SADROKAROTOVÁ PŘÍČKA VÁLTO W112 TL 125 MM OSLÍ M (JINÍ) TL 80 MM |
|  | SADROKAROTOVÁ PŘÍČKA VÁLTO W116 TL 255 MM DVOJTE OPĚSTĚNÁ Z SDK-SIB 12,5, VLOŽEN OSLÍ M (JINÍ) TL 80 MM |
|  | BEZLOŽKOVÉ KONSTRUKCE |
|  | NÁSTUPY, HUTĚNÍ NA I40,28 |
|  | ROSTLÁ ZEMINA |
|  | NÁSTUPNÁ ZEMINA - ORNICE |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- stávající schodiště bez stavebních úprav
- / lázních parapety provedeny z keramického obkladu
- na WC předsádky pro zavěšené WC
- veškeré stěpácky UT zpletovat kasílkem ze SDK

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Žemědělská 880, 500 03 H. K.
tel.: 495 542 126, 495 545 024
DIČ: 228 - 25297068

±0,000 = stávající

OBCHODNÍ PROJEKT

Jméno: **Univerzita Hradec Králové - rektorát**
 Věta Nejedleho 573, 500 03 Hradec Králové
 Stavební úpravy traktoru "C", b.c.5
 Adresa: **Univerzita Hradec Králové - rektorát**
 Věta Nejedleho 573, 500 03 Hradec Králové
 Stavební úpravy traktoru "C", b.c.5
 Investice: **500 03 Hradec Králové - rektorát**
 Věta Nejleho 573
 Ing. Anna Z. Čermák
 Jméno: **Hradec Králové v.o.s.**
 Věta Nejleho 573, 500 03 Hradec Králové
 Stavební úpravy traktoru "C", b.c.5
 Adresa: **Hradec Králové v.o.s.**
 Věta Nejleho 573, 500 03 Hradec Králové
 Stavební úpravy traktoru "C", b.c.5
 Investice: **500 03 Hradec Králové - rektorát**
 Věta Nejleho 573
 Ing. Anna Z. Čermák

| OCELOVÁ VÝZTUŽ - PRUTY DO NADPRAŽÍ | | | | | | |
|--|----------|-------|----------|--------------|----------|-----------|
| Č. | OZNAČENÍ | DĚLKA | POČET ks | DĚLKA CELKEM | kg/m | CELKEM kg |
| V10 | 800 mm | 6 | 4,8 m | 0,61 kg/m | 2,928 kg | |
| V10 | 1100 mm | 6 | 6,6 m | 0,61 kg/m | 4,026 kg | |
| V10 | 800 mm | 2 | 3,6 m | 0,61 kg/m | 2,196 kg | |
| všechny prvky na stavbu přeměstit a připojit | | | | | CELKEM | 9,150kg |

| č. | TYP PŘEKĽADU | ULOŽENÍ | POČET ks |
|----|---------------|---------|----------|
| | ROP 23,8/2000 | 270 mm | 2 ks |
| | ROP 1,5/1250 | 175 mm | 1 ks |
| | ROP 11,5/1750 | 150 mm | 2 ks |

| | | | | | |
|--------|---------|----|-------|-----------|------------|
| 1180 | 2300 mm | 8 | 18,4m | 21,9 kg/m | 409,96 kg |
| 1180 | 4200 mm | 16 | 67,2m | 21,9 kg/m | 1471,68 kg |
| 1180 | 6000 mm | 2 | 12,0m | 21,9 kg/m | 262,80 kg |
| 1180 | 8300 mm | 2 | 12,6m | 21,9 kg/m | 275,94 kg |
| 1220 | 4600 mm | 6 | 27,6m | 31,1 kg/m | 859,36 kg |
| CELKEM | | | | | 5703,24 kg |

| | | | | | |
|------|---------|----|--------|------------------------|-----------|
| 1140 | 4800 mm | 2 | 9.6m | 14.3 kg/m ² | 137.28 kg |
| 1140 | 5000 mm | 4 | 20.0m | 14.3 kg/m ² | 286.00 kg |
| 1160 | 2200 mm | 12 | 28.4 m | 17.9 kg/m ² | 472.56 kg |
| 1160 | 2400 mm | 4 | 9.6m | 17.9 kg/m ² | 171.84 kg |
| 1160 | 4700 mm | 2 | 9.4m | 17.9 kg/m ² | 165.28 kg |
| 1160 | 5000 mm | 2 | 10.0m | 17.9 kg/m ² | 179.00 kg |

| Č. | OZNAČENÍ | DĚLKA | POČET ks | DĚLKA CELKEM | kg/m | CELKEM kg |
|----|----------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 140 | 1200 mm | 22 | 24,0 m | 14,3 kg/m | 377,52 kg |
| 2 | 140 | 1600 mm | 4 | 6,4 m | 14,3 kg/m | 91,52 kg |
| 3 | 140 | 2300 mm | 8 | 18,4 m | 14,3 kg/m | 265,12 kg |
| 4 | 140 | 3000 mm | 2 | 6,0 m | 14,3 kg/m | 85,80 kg |
| 5 | 140 | 4000 mm | 8 | 32,0m | 14,3 kg/m | 457,60 kg |

