


DOKUMENT :		DATUM :		STRANA :		
D.1.1.c.106 VÝPIS ŠTUKOVÝCH PRVKŮ		ŘÍJEN 2019		13		
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS				
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
Š14	<div>ŠTUKOVÁ VÝZDOBA STĚNY SCHODIŠTĚ 3. NP</div> <div><div>- jedná se o výzdobu stěn hlavního schodiště ze 2.np do 3.np (pilastry, balustrádové zábradlí, pilíře, vázy a podstavce jsou vykázány samostatně)</div><div>- součástí jsou profilované průběžné římsy a nuty</div><div>- sejmутí druhotných olejových nátěrů (líkrusty) a vyspravení odkrytých ploch jemným vápenným štukem</div><div>- případné chybějící profilované části výzdoby doplnit a poškozené části reprofilovat</div><div>- v případě zalití ozdobné nuty nátěrem nutu před novou výmalbou proškrábnout</div></div> <div>FOTOGRAFIE</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					
POZN. :		TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VŠEKÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TÉCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VŠEKÉ POVrchOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.				

Š18

PILASTR

- chodba 1.NP
- doplnění římsy a soklu pilastro po vybourání nepůvodní přičky, včetně reprofilování dochovalých částí pilastro. Bude doplněno jako kopie okolních pilástrů.
- mělké ořmsené pilástry s profilovanou patkou a ořmsenou hlavou vystupující ze zdí, dřív hladké rovný
- hloubka - 75 - 90 mm, šířka - 460-500 mm, výška patky - 250 mm, výška pilastro 1.NP- 3550 mm
- barevnost - světle šedá
- sejmutí druhotných olejových nátěrů (likrusty) a vyspravení odkrytých ploch jemným vápenným štukem

FOTOGRAFIE



doplnění hlavice a patky po vybourání příčky
odstranění nepůvodní příčky m.č. 1

m.č. 101

CELKEM

1

•

--	--

2

2

Š19

GIRLANDA

- Umístění na štítu mansardové střechy nad hlavním vstupem do budovy.
- Jedná se o původní plastický zdobný prvek, který se nedochoval. Je patrný z historických fotografií. Bude obnoven na základě přiložených historických fotografií a nákresu jako kopie v historickém tvarosloví.
- Girlanda lemující střechu po obvodu ze 4 stran. Na straně dělí se jedná o 11 polí na straně kratší se jedná o 6 polí.
- Materiál - štukový odlitek
- Barevnost - totožná jako stávající fasáda
- včetně kotvení na podklad (omítané heraklitové desky na záklopu dřevěné konstrukce krovu)

FOTOGRAFIE



CELKEM

34 ks